

Roaring Fork Fire Rescue Authority
1089 JW Drive
Carbondale, CO 81623
970.340.7040
roaringforkfire.org



SCOTT THOMPSON
FIRE CHIEF

FOR IMMEDIATE RELEASE
News Release #6-2024

Contact: **Richard Cornelius, Deputy Fire Chief**
970 230-0575 (c)
rcornelius@roaringforkfire.org

Clark Drive Structure Fire

Carbondale, Colorado – May 13, 2024, 3:00 p.m.


On May 12, 2024 at 5:25 p.m. Roaring Fork Fire Rescue Authority (RFFRA) was dispatched to a reported structure fire at 41 Clark Drive in El Jebel. Initial dispatch information indicated “smoke was coming from the window and someone was still inside”. Further updates advised the occupant was out of the structure but was in need of oxygen. RFFRA apparatus and personnel responded immediately and were on the scene within five minutes.

The first arriving unit reported a single-story, single-family mobile home with smoke showing from the eaves.

Crews began aggressive offensive operations and contained the fire to the home, preventing extension to adjacent homes. A dog was removed from the home that appeared to be uninjured. Multiple apparatus and personnel from RFFRA responded with two engines, one ladder truck, two ambulances, and three command vehicles. Mutual aid resources from Carbondale & Rural Fire Protection District responded to the scene with an engine. Eagle County Sheriff’s Department also responded and provided assistance. During the incident Clark Drive was closed for firefighter safety and multiple apparatus staged on the roadway.

The cause of the fire is under investigation by Roaring Fork Fire Rescue Authority. One occupant suffered from smoke inhalation. No other injuries were reported. The home sustained extensive damage and is uninhabitable. The majority of the contents are a total loss due to smoke and water damage.

A non-functioning smoke alarm was located inside the home. Roaring Fork Fire Rescue Authority would like to remind everyone smoke alarms should be installed on every level of your home, inside bedrooms and outside sleeping areas. Smoke alarms should be tested every month. If you need assistance with smoke alarm installation, please contact us by calling (970) 340-7040. Resources can also be found on [American Red Cross Home Fire Safety](#)



Roaring Fork Fire Rescue Authority
1089 JW Drive
Carbondale, CO 81623
970.340.7040
roaringforkfire.org



SCOTT THOMPSON
FIRE CHIEF

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Comunicado de prensa n.º 6-2024

Contacto: Richard Cornelius, Subjefe de Bomberos
(970) 230-0575 (c) rcornelius@roaringforkfire.org

Clark Drive Structure Fire


Carbondale, Colorado – 13 de mayo de 2024, 3:00 p.m.

El 12 de mayo de 2024 a las 17:25 horas. La Autoridad de Rescate de Bomberos de Roaring Fork (RFFRA) fue enviada a un incendio estructural reportado en 41 Clark Drive en El Jebel. La información inicial del despacho indicaba que “salía humo de la ventana y todavía había alguien dentro”. Otras actualizaciones informaron que el ocupante estaba fuera de la estructura pero necesitaba oxígeno. Los aparatos y el personal de la RFFRA respondieron inmediatamente y llegaron al lugar en cinco minutos.

La primera unidad que llegó informó sobre una casa móvil unifamiliar de un solo piso con humo saliendo de los aleros. Los equipos comenzaron operaciones ofensivas agresivas y contuvieron el fuego hasta la casa, impidiendo que se extendiera a las casas adyacentes. Un perro fue sacado de la casa que parecía estar ileso. Múltiples aparatos y personal de la RFFRA respondieron con dos motores, un camión con escalera, dos ambulancias y tres vehículos de mando. Los recursos de ayuda mutua de Carbondale y el Distrito Rural de Protección contra Incendios respondieron al lugar con un motor. El Departamento del Sheriff del condado de Eagle también respondió y brindó asistencia. Durante el incidente, Clark Drive estuvo cerrado por seguridad de los bomberos y se colocaron múltiples aparatos en la carretera.

La causa del incendio está bajo investigación por la Autoridad de Rescate de Bomberos de Roaring Fork. Un ocupante sufrió por inhalación de humo. No se reportaron otras lesiones. La casa sufrió grandes daños y es inhabitable. La mayoría del contenido es una pérdida total debido a daños por humo y agua.

Una alarma de humo que no funcionaba se encontraba dentro de la casa. La Autoridad de Rescate de Bomberos de Roaring Fork desea recordarles a todos que se deben instalar alarmas de humo en todos los niveles de su hogar, dentro de los dormitorios y fuera de las áreas para dormir. Las alarmas de humo se deben probar todos los meses. Si necesita ayuda con la instalación de la alarma de humo, comuníquese con nosotros llamando al (970) 340-7040. También se pueden encontrar recursos en [Seguridad contra incendios en el hogar de la Cruz Roja Estadounidense.](#)



Roaring Fork Fire Rescue Authority
1089 JW Drive
Carbondale, CO 81623
970.340.7040
roaringforkfire.org



SCOTT THOMPSON
FIRE CHIEF

